SACRI MONTI DEL PIEMONTE E DELLA LOMBARDIA
(2003)

Esercizio Finanziario
2012

Capitolo
7305

Finanziamento
€ 50.400,00

Soggetto referente corrente
Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Soggetto referente all'atto del finanziamento
Regione Piemonte - Direzione Ambiente

Soggetto beneficiario
Ente di gestione dei Sacri Monti

Sito web
www.sacri-monti.com

RILIEVO TOPOGRAFICO ED EDILIZIO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO ED ARTISTICO DEI SACRI MONTI PIEMONTESI E LOMBARDI - I FASE

Il progetto aveva l'obiettivo di implementare gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio architettonico e storico-artistico dei nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, attraverso la predisposizione di uno strumento conoscitivo che fornisse un quadro completo dello stato di conservazione dei vari complessi, strutturato secondo criteri omogenei per tutti i Sacri Monti componenti il Sito seriale, al fine di attivare una strategia di conservazione programmata, basata su presupposti comuni.
Tale operazione, svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha previsto la predisposizione di schede-tipo di rilevazione, comprendenti: una scheda generale di inquadramento del Sito, contenente una fotografia aggiornata della situazione gestionale, del regime vincolistico, dei fenomeni di degrado e delle problematiche generali riscontrate, oltre che la documentazione grafica e fotografica; una scheda di dettaglio per ciascuna cappella componente il percorso del Sacro Monte preso in considerazione, con specifico approfondimento sulla consistenza dei materiali costitutivi e sullo stato di conservazione, nella quale si sono registrati anche gli interventi di restauro eseguiti; una scheda specifica relativa ai percorsi di collegamento fra le cappelle, nella quale si sono rilevate le principali problematiche conservative e di fruizione; una scheda relativa a eventuali edifici accessori e, infine, una scheda di sintesi relativa a ciascun Sito, che riporta una lettura delle problematiche rilevate e consente di individuare le priorità di intervento e il grado di urgenza. Si è, infine, provveduto a raccogliere la documentazione disponibile nei singoli Sacri Monti e ad effettuare sopralluoghi, al fine di procedere con la compilazione delle schede.


Data: 07/10/2014 — Indagine ricognitiva sugli edifici dei Sacri Monti

Scheda di inquadramento del sito — Sacro Monte di Orta — Rilevatori: L. Altrudi e A. Bonavita

Proprietà e gestione — Regime di tutela (vincoli) — Documentazione grafica (cartografia, rilievi) — Documentazione fotografica

Ente proprietario	Comune di Orta S. Giulio	Vincoli monumentali	L. 42/2004 (art. 142)	Cartografia disponibile: - Carta Tecnica Regionale 1:10000 - IGM - Catografia catastale - Perimetrazione sito UNESCO (Core zone e Buffer zone)
Ente gestore	Ente di gestione dei Sacri Monti	Vincoli paesaggistici	L. 42/2004 (art. 142)	Rilievi disponibili: Rilievi in scala 1:500, Piano esfoliativo e Piano di Intervento, 1982; rilievi del percorso a cura di Democritt degli studi di Genova, Dipartimento DSA, responsabile scientifico prof. G. Pisto
Responsabile legale Ente proprietario	Sindaco di Orta San Giulio	Vincoli archeologici	Dlgs.42/2004	
Responsabile legale Ente gestore	Presidente dell'Ente di Gestione	Pianificazione regionale	Nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 2011 e Primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in via di adottazione; l.r. 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e D.G.R. 12-1200	
Referente tecnico gestione	Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti (arch. A. Tunello); Lidia Coniglio (paesaggista)			
Descrizione generale				
Ubicazione	Il Sacro Monte è ubicato su un promontorio a sul lato orientale del lago d'Orta che si estende verso l'Isola di San Giulio	Pianificazione Provinciale	Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara approvato con delibera C.R. n. 1057-10687/2004 e variante al Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Novara P.A.E.P. approvato con delibera C.R. n. 020 - 29781/2011)	
Caratteristiche dell'intorno	Il Sacro Monte è situato in posizione isolata, visti con vista. All'interno dell'area protetta regionale sagnefficie 13 ettari dei quali 4 ettari includono l'area storica			
Caratteristiche del sito	Complesso di 21 cappelle disposte lungo un itinerario a spirale a partire dall'arco di accesso fino al complesso della chiesa e del convento	Pianificazione Sovracomunale (Parchi, Comunità Montane)	Piano naturalistico e d'intervento (1985) dell'area protetta "Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta" istituita nel 1980); "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (2015), Legge regionale 19/2009	
Servizi accessori nell'immediato intorno	Sono presenti bagni pubblici ed esercizi di bevande e snack. Altri servizi sono ubicati nell'abitato di Orta	Pianificazione comunale	Piano regolatore vigente in itinere un nuovo PGT	
Parcheggi	Esistenti circa 100-120 posti auto			

Carta Tecnica Regionale con perimetrazione sito UNESCO (Core zone e Buffer zone)

Annotazioni sul fenomeni di degrado riscontrati — Interventi eseguiti (dal 2000)

Elementi	Descrizione	Materiali (Componenti)	Fenomeni di degrado	Cause	Descrizione
Vegetazione	Giardino storico con alberi d'alto fusto e viali con siepi				Sono stati eliminati numerosi alberi e cappelle, la manutenzione di siepi e parti è continua
Assetto idro-geologico	Il promontorio è costituito da rocce precambriane, i suoli sono caratterizzati da debole acidità e scarsa presenza di humus.		Data la doppia modesta pendenza sussistono problemi di ristagno del suolo a seguito di forti piogge		1999-2006: posa del selciato sui percorsi maggiormente in pendenza (capp. XII-XIV, capp. X-XI)
Annotazioni sulle problematiche generali					
Accessibilità	Pur i portatori di handicap alcune cappelle non sono accessibili autonomamente			Per problemi di pendenza alcuni tratti dei viali non sono percorribili in via autonoma inoltre la presenza di scalini denenti ed alcune cappelle crea difficoltà al disabile	
Servizi accessori	Bar ristorante situato vicino alla prima cappella chiuso dal 2010			Problemi legati alla ristrutturazione e gestione dell'immobile	
Parcheggi	Non sono tracciati i posti auto. Il parcheggio riferisce presente direttamente al piano				
Altro	Piano naturalistico e Piano di Intervento, 1982; E. De Filippis e F. Martinat Cercano, Guida al Sacro Monte di Orta, 1991; Ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta San Giulio (a cura di) Diario di un Parco 1982-2003, s.l. 2006; nella relazione di C. Vellazza del 31/07/2014 (relazione tecnica sullo stato di conservazione e sugli interventi delle seguenti cappelle: I, II, (restauro dell'Addolorata) III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XX del Sacro Monte di Orta) sono indicate le criticità emerse durante l'ultimo intervento di manutenzione ordinaria sulle statue				

Scheda per la rilevazione delle cappelle
Credits: Ente di Gestione dei Sacri Monti